Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 69185

OK

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 18441 APOLINAR GUERRERO

OT Padre: 00069185
Originador: 22294 YARISEL SOLIS

OT fecha creacion: 09/09/2016
OT fecha/hora impresion: 16/11/2016 8:53:00

Detalles del Equipo

Equipo:	CR012 RTCD7725 Shuttlelift	Descripcion:	Cranes
Serie:	321432	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	09/09/2016 08
Tipo de OT:	Preventive Maintenance	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO HRS 3321
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 12472 PEDRO GONZALEZ GONZALEZ

Teller: FLOTATION
Capataz: APOLINAR GUERRERO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REPARACION DE TENSOR HRS 558
TEC. PEDRO GONZALEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

mantenimiento

Trabajo Realizado: Cambio de aceite de motor y Filtros Diesel y aceite

Engrase en general del Boom.

Observaciones:

HOROMETRO :

INICIO (fecha/hora) 8. am | FINAL (fecha/hora) 4. pm

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO
1	OIL FILTER	- B7177
1	DIESEL FILTER	- BF7813
1	FUEL WATER SEP.	- BF1385

HOME -